



Outils de contrôle et de métrologie

Les bras ou palpeurs pour rugosimètre





BRAS OU PALPEURS COUDES

Bras ou palpeur RANK




L	H	Angle	Rayon	Pointe
57,5 ou 117,5	8,3 ou 9 ou 14,7 ou 16,5	60° ou 90°	2,5μ	diamant



L	H	Angle	Rayon	Pointe
35 ou 80	2 ou 5 ou 10	60° ou 90°	2μ ou 5μ ou 10μ	diamant

Bras ou palpeur éjectable



Nous sommes en mesure de réaliser tout type de bras ou palpeurs (standard ou non) pour tout type de machine.